

# TEST REPORT



의뢰자 : (주)서울벽지  
주소 : 경기도 양주시 칠봉산로 286 번길 77 (봉양동)

접수번호 : M270-23-00496  
접수일자 : 2023-01-26  
발급일자 : 2023-02-09  
용도 : 품질관리용  
쪽번호 : 1/3

의뢰자제시시료명 : 카라

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시험결과 ■

### 01. 습윤강도 ( KS M 7305 : 2021 ) : N/15 mm

	#1
세로	14.76
가로	11.17

### 02. 일광견뢰도 : 카본아크법 ( KS M 7305 : 2021, 육안 검사방법 ) : 급

	#1
20 h 조광	4-5

주) KS K 0700 : 2019, 표준 회색 색표  
사용한 장치 : ATLAS WEATHER OMETER

\*\* 다음페이지 계속 \*\*

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : 9ZGA-EVCW-FX14 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)





접수번호 : M270-23-00496

쪽 번호 : 2/3

### 03. 마찰견뢰도 ( KS M 7305 : 2021 ) : 급

	#1
가로	
- 건	4-5
- 습	4-5
세로	
- 건	4-5
- 습	4-5

### 04. 은폐성 ( KS M 7305 : 2021 ) : 급

	#1
	4

### 05. 폼알데하이드 방출량 ( KS M 7305 : 2021 ) : mg/L

	#1
	0.2 미만

주) 정량한계 : 0.2 mg/L

### 06. 내황화성 ( KS M 7305 : 2021 ) : 급

	#1
	5

### 07. 시공성 ( KS M 7305 : 2021 )

	#1
세로	들뜸, 벗겨짐 없음
가로	들뜸, 벗겨짐 없음

주) 위탁시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(성적서번호 : CT23-011863K(2023.01.31.))

**\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\***



접수번호 : M270-23-00496

쪽 번 호 : 3/3

SAMPLE :

